



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

190031, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 40, лит. А, тел. (812) 718-25-05  
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

198095, г. Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 43, тел. (812) 786-41-35,  
E-mail: 03@78.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

## ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 78230061000205111666

вручается: Администрации Кировского района Санкт-Петербурга, юридический адрес:  
198095г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 18, лит. А, ИНН: 7805059546, ОГРН:  
1037811014515

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

При проведении профилактического визита №755 от 27.02.2023г. (учетный номер ФГИС ЕРКНМ 78230061000205111666) в период с «27» февраля 2023 г. по «01» марта 2023г. в соответствии с пунктом 11<sup>4</sup> Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 г. №336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»

выявлены нарушения обязательных требований в области пожарной безопасности на объекте: Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 250 Кировского района Санкт-Петербурга, ИНН 7805149239, юридический адрес: 198260, город Санкт-Петербург, ул. Козлова, д.37 к. 1, литер А (осуществляющего деятельность по адресу: 198260, город Санкт-Петербург, ул. Козлова, д. 37, к. 1), объект контроля отнесен к категории высокого риска;

в ходе которого присутствовал директор ГБОУ СОШ №250 Кировского района Санкт-Петербурга Фадеева Ю.В.

В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра юридического лица от 27.02.2023 г. №ЮЭ9965-23-24760188, а также Устава территориальное управление Кировского административного района Санкт-Петербурга (Администрация Кировского района) является учредителем юридического лица в отношении которого проводился профилактический визит.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения г. Санкт-Петербург, ул. Козлова, д.37 к. 1	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	Из коридора без естественного проветривания при пожаре (часть пом. № 15, 2 3-Н согласно плана ПИБ) длиной более 15 м (фактически – длина коридора составляет 37 м) трехэтажного здания не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системой вытяжной противодымной вентиляции.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ст. 56, ст. 85, СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» п. 7.2 «в»;	01.03.2024г.	
2.	На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности не ниже, чем В2, ДЗ, Т2, РП2 для изделий и материалов, примененных для отделки пола на пути эвакуации в помещении коридора. (фактически – в помещении коридора 3 этажа для отделки пола на пути эвакуации применены материалы с неизвестным классом пожарной опасности и показателями пожарной опасности).	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 25; Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ст. 133, ст. 134, ст. 145, п. 10 ч. 7 ст. 146; табл. 27, 28;	01.03.2024г.	

<p>Звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не обеспечивают общий уровень звука не менее чем на 15дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума (измерения уровня звука проводятся на расстоянии 1,5 м от уровня пола) (фактически при имитации пожара путем воздействия имитатора дыма «SOLO» на дымовой пожарный извещатель:</p> <p>3. - расположенный в коридоре на 1-м этаже здания, общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) составил 69 дБА,</p> <p>- расположенный в коридоре на 2-м этаже здания, общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) составил 69 дБА,</p> <p>- расположенный в коридоре на 3-м этаже здания, общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) составил менее 68 дБА.</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ст. 84; СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 4.2</p>	<p>01.03.2024г.</p>	
--	---	---------------------	--

<p>4. Звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя. (фактически – при имитации пожара путем воздействия имитатора дыма «SOLO» на дымовой пожарный извещатель, расположенный в коридоре на 3-м этаже здания, общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) на расстоянии 3 м от оповещателя составил 67 дБА).</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ст. 84; СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 4.1;</p>	<p>01.03.2024г.</p>	
--	--	---------------------	--

<p>5. Правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре), эксплуатируемых сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, до их замены в установленном порядке. (Фактически – согласно рабочему проекту «Автоматическая установка пожарной сигнализации», шифр: ТД.16506-ПС система смонтирована в 2008 году. Согласно паспортам на элементы указанной системы предоставленным правообладателем объекта защиты, а именно: извещатели пожарные дымовые ИП 212-ЗСУ (Паспорт ССПБ RU.ОП002. В.01190), извещатели пожарные ручные ИПР 513-ЗСУМ (Паспорт С-RU.ПБ02.В.00048), извещатели линейные ИПДЛ-Д-П-4Р (ССПБ.RU.ОП073.В.00294); прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Радуга-2А», срок их эксплуатации составляет 10 лет, а информации о возможности дальнейшей эксплуатации указанных средств в паспортах на изделия не имеется).</p>	<p>Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 54</p>	<p>01.03.2024г.</p>
---	--	---------------------

<p>Лестничная клетка типа Л1 не имеет световые проемы с площадью остекления не менее 1,2 м и с одним из габаритных размеров остекленной части не менее 0,6 м в наружных стенах на 1 и части 2 этажа лестничной клетки здания. (фактически оконные проемы первого и части второго этажа лестничной клетки заложены кирпичом)</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ст. 40; СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п. 4.4.12</p>	<p>01.03.2024г.</p>	
---	--	---------------------	--

Срок профилактического визита продлен до трех дней в связи с проведением испытания системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. (Протокол испытания от 27 февраля 2023 г.)

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.


(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

«16» часов «00» минут «01» марта 2023 г.

Начальник отделения надзорной деятельности ОНДПР  
Кировского района Управления по Кировскому району  
Главного управления МЧС России по г. Санкт-  
Петербургу  
Прохорович Дмитрий Валерьевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)



$S_{ост} = 1,2 \text{ м}^2$   
 $\updownarrow 0,6 \text{ м}$